

## エアゾール式簡易消火具の不具合の発生について

エア・ウォーター・ゾル株式会社が製造したエアゾール式簡易消火具において、7月5日時点で「バルブ先端から充填された消火薬剤が漏出する」不具合が35件発生しています。

当該製品については、既に製造・販売を中止しており、速やかに自主回収を行う旨の情報提供がありましたのでお知らせします。

当該情報は、下記の外部サイトに掲載しておりますのでご確認ください。

エア・ウォーター・ゾル株式会社ホームページ お詫びと製品回収のお知らせ

<https://www.airwatersol.com/recall>

総務省消防庁ホームページ エアゾール式簡易消火具における不具合の発生

<https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/38a0472b6c14217997a18af73a9efa0d5b9de3b3.pdf>